



Fig. C•33 - Emmarchement d'accès au musoir occidental en 1908 (Source : Delcampe)



Fig. C•34 - Revêtement du sol primitif visible dans les lacunes de la chape de ciment (© CPA)

La face orientale de l'ouvrage présente un désordre en son milieu (fig. C•35). La face nord, au parement enduit lacunaire, montre la structure de gros moellons de l'ouvrage (fig. C•36).



Fig. C•35 - Elévation du musoir sur la passe d'entrée (© CPA)



Fig. C•36 - Elévation nord du musoir (© CPA)

b• Le quai oriental :

Le quai oriental prend naissance à l'extrémité de la plage de sable (OP06) (fig. C•37).



Fig. C•37 - La plage (OP06) (© CPA)