Annexe 3 : Photographies de la zone d'implantation

Vue d'ensemble (orientation : sud) – date 17/06/2022

Rond-point Avenue du Général Leclerc (orientation : Ouest) – date 01/07/2022

Parking Avenue du Général Leclerc (orientation : Est) – date 01/07/2022

Chaussée Avenue du Général Leclerc (orientation : Ouest) – date 17/06/2022

Paroi rocheuse de la Corniche (orientation : Sud - Ouest) – date 01/07/2022

Paroi rocheuse près de la zone de travaux (orientation : Nord – Ouest) – date 17/06/2022

Paroi rocheuse près de la zone de travaux (orientation : Nord - Est) – date 17/076/2022

Chaussé de la Promenade de la Corniche (orientation : Ouest) – date 17/06/2022

Paroi rocheuse de la Promenade de la Corniche (orientation : Nord) – date 17/06/2022

Paroi rocheuse du belvédère (orientation : Nord) – date 17/06/2022

Belvédère de la Corniche (orientation : Nord – Est) – date 17/06/2022

Confortement de parois rocheuses en face de la Corniche (orientation : Sud – Ouest) – date 17/06/2022

Chaussé de la Promenade de la Corniche (orientation : Nord – date 01/07/2022

Carrefour Avenue Jules Moulet et la Promenade la Corniche (orientation : nord-ouest) – date 01/07/2022