




Communauté de Communes de Serre-Ponçon
6, Impasse de l'Observatoire
05200 EMBRUN


Demande d'examen au cas par cas préalable
à la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale
Article R. 122-3 du code de l'environnement

RESTAURATION DE L'ESPACE DE BON FONCTIONNEMENT DU
TORRENT DU RABIOUX EN AMONT DU PONT DE LA RD994 A
CHATEAUROUX-LES-ALPES

**ANNEXE 1 : CARTES DE SITUATION ET PLANCHES
PHOTOGRAPHIQUES**




Plan de situation (scan 100 IGN)



Plan de situation (scan 25 IGN)



Plan de situation (ortho 2015 IGN)



Situation du projet par rapport au site Natura 2000


COMMUNE DE CHATEAUROUX - TORRENT DU RABIOUX
 TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES CRUES TORRENTIELLES

FONDS ORTHOPHOTO (I.G.N. 2009) +
 TOPOGRAPHIES LIDAR (2011) ET TERRESTRE (2016)

AVANT-PROJET - VUE EN PLAN

Date	15.06.2017
Echelle	1/1000°
Dessiné par	O.M.
Contrôle par	M.P.M.
Référence	17-044
Modification	

Office National des Forêts
 Service de Restauration des Terrains en Montagne
 des Hautes-Alpes
 5, rue des Silos - CS 36003 - 05007 GAP Cedex
 Tél: 04.92.53.61.12 - Mail: rtm.gap@onf.fr

1

N° Photo et orientation de la prise de vue

PLAN DES TRAVAUX ET PHOTOGRAPHIE




1. Zone 3 remodelage amont du pont rive gauche – juin 2019



2. Zone 2 remodelage de la terrasse (hors chenal vif) – juin 2019




3. Anciennes digues en gabions abandonnées – juin 2019



4. Zone 1 remodelage de l'îlot central – juin 2019



5. Seuils de correction torrentielle – juin 2019



6. Zone de divagation en amont des seuils – juin 2019