




**Communauté de Communes de Serre-Ponçon**  
6, Impasse de l'Observatoire  
05200 EMBRUN


Demande d'examen au cas par cas préalable  
à la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale  
Article R. 122-3 du code de l'environnement

## **TRAVAUX SUR LE TORRENT DE VACHERES AU PONT DE BARATIER**

### **ANNEXE 1 : CARTES DE SITUATION ET PLANCHES PHOTOGRAPHIQUES**




Plan de situation (scan 100 IGN)



Plan de situation (scan 25 IGN)





Plan de situation (ortho 2015 IGN)



Situation du projet par rapport au site Natura 2000

# PLAN GENERAL DES TRAVAUX ET PHOTOGRAPHIES





1. Vue vers l'aval depuis le pont de Baratier 2019 – mars 2019



2. Pont de Baratier (vue de l'amont rive droite)- mars 2019



3. Vue du mur-digue en rive droite – quartier de Chanchore – mars 2019



4. Vue de la digue en gabions rive gauche en amont du pont – mars 2019



5. Lit du torrent de Vachères – mars 2019